

编号：38（重点督办建议）

承办单位：区交警大队、区财政局、开发区

淄博市淄川区第十八届人民代表大会 第五次次会议代表议案纸

综合科

案由：关于完善开发区园区道路交通管理设施的议案

领衔提议案人：赵云龙

等 10 人

姓名	代表团	详细通讯地址	手机号码
赵云龙	开发区	淄川经济开发区管委会	13853381699
张宁	开发区	淄川经济开发区管委会	13853300477
傅鹏	开发区	淄川经济开发区管委会	13853393008
贾希泉	开发区	淄川钟楼街道人大工作室	18553393181
崔希礼	开发区	山东金城生物	18678201622
徐光志	开发区	山东金城荣基地产公司	13969372277
于瑛	开发区	山东水利技师学院	13153388166
庞云凤	开发区	淄博师专	13053379209
张艳红	开发区	山东唐骏欧铃有限公司	13953341785
陈广	开发区	淄川钟楼街道井家河	13021500441

理由：

一、必要性

淄川经济开发区是全区经济发展的主阵地，为了更好地落实区招商引资政策，吸引更多优秀企业入驻，市政道路已经完善，为了更好的解决安全出行问题，急需对园区道路交通管理系统进行完善、提升，对尚未设置交通管理设施的道路上设置包括交通信号灯、

测速卡口、电子警察(闯红灯抓拍)、监控球机等交通设施。目前，开发区路网已初步成型，交通系统已经无缝融入城区城市道路系统，并通过过境公路、高速公路等融合在公路交通系统中，交通管理设施的缺乏已经成为城市安全管理的盲区。开发区现有部分道路已设置信号灯及电警设施(如孝水路、松龄西路、文昌路、胶王路、张博附线等)，且由交警部门管理。但是仍有大部分道路仍未设置或未完善交通管理设施，周边社区居民多次拨打12345投诉电话，存在安全隐患。(也多次沟通交警部门，因开发区管委会属于非城区地段，不属于交警部门管理等原因)建议未设置的道路由交警部门统一规划设置，统一管理，解决安全通行问题。

二、可行性

1. 七星河路：七星河路东接天津路南延、西接张博路附线，沿线企业较多，职工进出较频繁。与孝水路交叉口，因地势问题，会车视距较短，交警部门只安装电警设施，未安置交通信号灯；七星河路与庆淄路交叉口两侧电警因道路加宽需迁建至人行道上，胶王路与庆淄路交叉口由西往东行车道缺少电警设施。

2. 奂山路：东起庆淄路，连接凤凰山路，西至文昌路。与庆淄路、岚亭路交叉路口，未设置交通信号灯，唐骏汽车厂出入车辆较多，存在安全隐患；与凤凰山路交叉路口，未设置交通信号灯，周边苗家社区居民出入较多，且视线较差，容易出现安全事故；与文昌路交叉口，南侧淄博师专学院，北侧郝家社区，人流量很大，且该路段纵坡较大，需要设置限速标志、测速卡口及信号灯。

3. 凤凰山东路：过往车辆车速较快，周边社区居民出行视线较差，存在安全隐患，建议该道路加装限速标志、减速带和测速卡口设施。

4. 淄磁路张博路附线至河夹村段，道路纵坡较大，且宽度较小。周边居民及重型车辆(淄磁路沿线存在砣罐车厂)出入存在安

全隐患，建议加装限速标志、减速带和测速卡口设施。

5、苏相路：般阳中学向东接奥都庄园、北苏社区、雁阳西路，三个路口，学生及周边社区居民出行较多，并且多次接到12345电话投诉存在安全隐患，建议加装限速标志和测速卡口设施。

三、具体实施建议

1、由区交警部门根据道路等级及实际情况统一对开发区园区道路交通管理设施进行规划完善。

2、由区财政局对资金进行统筹安排。

3、由开发区管委会负责配合安装等工作。