

## 淄博市淄川区第十九届人民代表大会 第 四 次 会议 代表 议案 纸

题 目： 关于对昆仑镇硅院等老旧小区集中进行改造提升的议案

领衔提议案人： 孙兆玉 等 10 人

姓 名	代表团	详 细 通 讯 地 址	手机号码
孙兆玉	昆仑	昆仑镇郭庄村	13906435280
高明水	昆仑	昆仑镇南石谷村	13515335369
李作迁	昆仑	山东方得新材料科技有限公司	13906430456
翟乃慧	昆仑	昆仑中心卫生院	15964492812
孙 佳	昆仑	孙佳彩绘艺术馆	13805330133
崔 琛	昆仑	昆仑镇苏王村	13964479997
赵冬梅	昆仑	昆仑镇东笠山村	13581047511
庄士勇	昆仑	昆仑镇政府	18560296337
孙启涛	昆仑	昆仑镇西笠山村	13561685999
陈义平	昆仑	昆仑镇奎四村	13853389179

案 由： 昆仑镇硅院老旧小区，建于上世纪 80 年代，土地性质为国有划拨土地，因种种原因未进行老旧小区改造。该老旧小区共有楼房 7 栋，居民 216 户，建筑面积 21 万平方米。供电、供水线路老化，道路破损严重；昆仑镇昆山老旧小区，建于上世纪 80-90

年代，土地性质为国有划拨土地，2018 年进行老旧小区改造，该小区共有楼房 31 栋，居民 1260 户，建筑面积 10 万平方。因 2018 年实施老旧小区改造时，未进行楼顶防水改造，未实施供电、供水线路改造，现楼顶漏水问题多发，供水线路跑冒滴漏问题严重；昆仑镇昆仑老旧小区，建于上世纪 80-90 年代，土地性质为国有划拨土地，该小区共有楼房 28 栋，居民 630 户，建筑面积 7 万平方。因 2019 年实施老旧小区改造时，未实施供电、供水线路改造，供水线路跑冒滴漏问题严重。

由于以上小区在供电、供水、道路等基础设施方面存在严重问题和不足，存在安全隐患，且极大影响了居民的正常生活和出行，居民强烈要求实施改造提升。

方 案： 建议区相关部门加大对老旧小区的改造提升力度，彻底解决老旧小区水电等基础设施问题。

年 月 日

审议意见：

年 月 日

年 月 日收到