

山东方得新材料科技有限公司

2021 年危险废物规范化管理问题整改报告

1、废气活性炭吸附装置、废催化剂产生装置已经设置警示标志



2、危废间外存放的物料桶已经清空



3、为废暂存间已经分区防止废矿物油标识

